



التواصل والعلاقات العامة

بلاغ صحفي رقم 08 /17

شب حريق يوم السبت 8 أبريل 2017 على الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء فوق سطح المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس في مساحة صغيرة حوالي متر مربع، حيث تجري حاليا من طرف مقاوله متعاقدة مع المطار أشغال تعزيز مسافة السقف "étanchéité" وذلك على مستوى بوابة الخروج، المؤدية إلى الساحة العلوية للمحطة الجوية 1 غير المستعملة من طرف المسافرين.

وبفضل التدخل الفوري لإطفائيي مطار محمد الخامس، فقد تم التحكم بسرعة في هذا الحريق وإخماده في أقل من 20 دقيقة.

جدير بالذكر أن هذا الحريق لم يؤثر على نشاط المطار حيث كان بعيدا عن منطقة تسجيل المسافرين وأمتعتهم ولم يكن له أي أثر على انسيابية حركة النقل الجوي بالمطار.

النواصر 9 أبريل 2017